

Nota tecnica nr.6 (valida dalla gara del MUGELLO)

(Nota tecnica nr.6 del 19-10-2018)

Rapporto di trasmissione finale per la gara del Mugello

- La trasmissione deve essere con rapporto lungo a catena (Z40/Z15)

Precisazione tecnica

- In occasione del controllo dei rapporti del cambio verificare che le due viti indicate in foto non si siano allentate, nel caso ripristinare il frenafilietti medio e serrare forte a mano. Le due viti servono a tenere in posizione il cuscinetto del tamburo selettore delle marce

